

Situation :
verrières du choeurVerrière N° : **S II**Panneau N° : **3b**Observateur :
Patrick Broers

Dimensions Haut x Larg : .558 x 517 mm

Référence Photo : **SII-3b** Date du relevé 17/09:A dégâts observés

/

B interventions ou restauration antérieure

/

C état des plombs

Satisfaisant

D état du mastic et des calfeutrements

Cf 1/a...

E état des ferrures

Cf 1/a...

F état général du verre

F1 Trace blanchâtre ponctuelle de mastic

G peinture

dépôt blanchâtre sur l'ombrage extérieur de calibres restaurés

Propositions d'intervention

/